

Primo Piano - *Francoforte, incidente sulla pista per un Boeing Lufthansa: il carrello cede all'imbarco, feriti tra il personale*

Roma - 04 giu 2026 (Prima Notizia 24) **L'incidente è avvenuto prima del volo LH450 per Los Angeles. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, esaminando possibili guasti meccanici o errori procedurali.**

Momenti di grande apprensione e mobilitazione dei servizi di emergenza si sono registrati all'interno dell'aeroporto internazionale di Francoforte, uno dei principali hub del trasporto aereo europeo: un Boeing 787-9 Dreamliner, appartenente alla flotta della compagnia di bandiera tedesca Lufthansa, è stato al centro di un grave incidente strutturale verificatosi proprio a ridosso della pista. Il carrello anteriore del velivolo ha ceduto improvvisamente, piegandosi su se stesso e provocando l'impatto della parte anteriore della fusoliera con l'asfalto dello scalo. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 12:45, bloccando le procedure di preparazione del volo transoceanico siglato con il codice LH450, che avrebbe dovuto decollare nel primo pomeriggio con destinazione Los Angeles. Il mezzo coinvolto è un aeromobile a lungo raggio di ultima generazione, un bimotore capace di ospitare a bordo una platea compresa tra i 200 e i 440 passeggeri a seconda della configurazione dei posti. Un rappresentante ufficiale del vettore teutonico ha descritto la dinamica dell'anomalia tecnica spiegando che "mentre era in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è retratto inaspettatamente". La tempestiva ricostruzione dell'accaduto ha permesso di escludere conseguenze per i viaggiatori diretti negli Stati Uniti, i quali fortunatamente non avevano ancora iniziato le procedure di imbarco al gate e non si trovavano nei pressi del mezzo al momento del cedimento. La compressione della struttura ha però investito direttamente le persone che stavano completando le operazioni preliminari all'interno e all'esterno dell'abitacolo. La nota diffusa dall'azienda ha confermato la presenza di contusi tra i lavoratori, fortunatamente subito presi in carico dai team di soccorso aeroportuali: “Al momento dell'incidente, a bordo c'erano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e stanno ricevendo assistenza medica”. Le prime immagini catturate dai testimoni sulla pista e diffuse sui canali di informazione mostrano che il Dreamliner ha riportato lesioni visibili e profonde nella porzione inferiore dello scafo, costringendo i tecnici a dichiarare il fermo prolungato del mezzo per le necessarie perizie e riparazioni. Le autorità competenti per la sicurezza del volo hanno aperto un fascicolo per stabilire se l'attivazione del meccanismo sia stata originata da un guasto meccanico del sistema idraulico o da un errore nelle procedure di blocco a terra.

(Prima Notizia 24) Giovedì 04 Giugno 2026