


Cronaca - *Maltempo nel Piceno, il forte vento fa crollare parte di un campanile ad Acquasanta Terme*

Ascoli Piceno - 23 nov 2026 (Prima Notizia 24) **Il sindaco Sante Stangoni invita i cittadini alla massima prudenza e a evitare di transitare vicino all'edificio sacro e lungo il marciapiede adiacente alla strada provinciale. Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche.**

Le violente raffiche di vento che hanno sferzato il territorio piceno hanno provocato il crollo parziale della sommità del campanile della chiesa del Santissimo Crocifisso, situata nella frazione Santa Maria del comune di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Nel distacco sono rimasti coinvolti anche diversi elementi in muratura appartenenti alla struttura religiosa. A seguito dell'episodio, il sindaco di Acquasanta Terme, Sante Stangoni, ha rivolto un appello alla popolazione raccomandando la massima attenzione ed esortando i residenti a non avvicinarsi all'edificio sacro e a evitare il passaggio lungo il marciapiede che costeggia la strada provinciale. Sul luogo del crollo sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate negli accertamenti tecnici sulla stabilità della torre campanaria e nelle operazioni di messa in sicurezza dell'intera area interessata.

(Prima Notizia 24) Lunedì 23 Novembre 2026