



Primo Piano - Grecia: motore di un volo Ryanair in avaria, passeggero rischia di essere risucchiato dalla cabina

Roma - 10 lug 2026 (Prima Notizia 24) Paura a bordo del Salonicco-Memmingen operato da Malta Air: frammenti frantumano un finestrino. Cittadino serbo salvato dagli altri passeggeri.

Momenti di puro terrore nei cieli greci a bordo di un volo Ryanair, operato da Malta Air, in viaggio da Salonicco verso Memmingen (Germania): un'avaria al motore ha provocato il distacco di alcuni frammenti che hanno centrato e frantumato un finestrino della cabina: un passeggero serbo di 61 anni, seduto proprio accanto al finestrino rotto, "rischiava di essere risucchiato fuori" a causa della decompressione. La tragedia è stata evitata grazie alla prontezza degli altri passeggeri, che lo hanno afferrato e trattenuto di peso sul sedile. L'aeromobile è stato costretto a invertire la rotta per un atterraggio d'emergenza immediato. Stando alle prime ricostruzioni dei media ellenici, tra cui Kathimerini, i piloti avevano già deciso di rientrare a Salonicco dopo aver rilevato l'anomalia tecnica; proprio durante la fase di discesa, una componente del propulsore si è staccata, impattando contro l'oblò. Fonti competenti hanno comunque precisato che l'incidente "non ha comportato la perforazione della fusoliera". I testimoni a bordo, interpellati dall'emittente di Stato greca Ert, hanno descritto scene di panico: pochi minuti dopo il decollo si è avvertito un forte boato simile a uno scoppio, il finestrino è andato in frantumi e sono scattate le maschere per l'ossigeno. Il 61enne serbo, rimasto sempre cosciente ma in forte stato di shock, "ha riportato lesioni al collo e ustioni", queste ultime verosimilmente causate dal violentissimo attrito dell'aria esterna. All'aeroporto "Makedonia" di Salonicco sono scattati i protocolli di sicurezza, con vigili del fuoco e polizia in massima allerta. Il velivolo è atterrato senza ulteriori complicazioni ed è stato isolato in un'area designata dello scalo. Quattro passeggeri sono stati trasferiti in ospedale a scopo precauzionale: tre sono già stati dimessi, mentre uno è trattenuto per accertamenti. La compagnia aerea ha predisposto un velivolo sostitutivo per completare il trasferimento dei passeggeri in Germania, mentre le autorità di volo hanno avviato un'indagine formale per chiarire le cause del cedimento meccanico.

(Prima Notizia 24) Venerdì 10 Luglio 2026