



Primo Piano - Incidente Air India, Wsj: "I motori sono stati spenti dai piloti"

Roma - 11 lug 2025 (Prima Notizia 24) **Non è noto se il gesto sia stato intenzionale o accidentale.**

Le indagini sull'incidente dell'aereo dell'Air India che il mese scorso ha fatto 270 vittime, si stanno concentrando sulle azioni dei piloti del jet. Stando a fonti vicine alle prime valutazioni dei funzionari Usa, fino adesso non ci sarebbero stati problemi con il Boeing 787 Dreamliner. E' quanto svelato dal Wall Street Journal, secondo cui i risultati preliminari indicano che gli interruttori adibiti al controllo del flusso di carburante ai due motori dell'aereo sono stati spenti, non si sa se intenzionalmente o meno. Gli interruttori vengono usati dai piloti per accendere i motori, spegnerli oppure ripristinarli in determinati casi di emergenza.

(Prima Notizia 24) Venerdì 11 Luglio 2025